

平成 19 年 7 月 18 日

お客様 各位

株式会社ネットワールド  
マーケティング本部

Equalizer E250siとスイッチ構成時のご注意について

謹啓、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
また平素より格段のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社で販売させて頂いております「Equalizer E250si」において Cisco 社製スイッチの一部製品との構成時に不具合が確認されております。また、構成により、影響がない場合もございますので、下記ご確認いただきますようお願い致します。

お客様にはご迷惑をお掛けいたします事深くお詫び申し上げます。

謹白

— 記 —

■該当機器


- ・ Coyote Point Systems 社： 現在販売中の Equalizer E250si 及び、  
    該当シリアル：CP0609-xxxx / CP0xxxR-xxxx
- ※ 既にご購入済の場合、シリアルをご確認ください。上記シリアル以外の場合、本件は該当致しません。
- ・ Cisco Systems 社：catalyst 2950/2960

■現象


- ・ E250si(該当シリアルナンバー：CP0609-xxxx / CP0xxxR-xxxx)の Internal 側とで  
    パケットロスが発生する。

## ■事象が発生する構成

1) Single Network 時に Internal 側に該当スイッチがある構成※ワンアーム構成



2) Dual Network 時の Internal 側に該当スイッチがある構成



- ・ 既に該当スイッチ、EqualizerE250si をご購入済の場合には下記へご相談ください。

【問い合わせ先】 E-mail:[eq-info@networld.co.jp](mailto:eq-info@networld.co.jp)

また、情報がアップデートされ次第、ご報告させていただきます。

ユーザーの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒宜しくお願い致します

以 上